

KOMENDA MIEJSKA
POWIATOWA STRAŻY POŻARNEJ
PZ.5580.314.2014 (1)

STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna	
Data wpływu	24. 07. 2014
Ilość załączników	606868
Nr 68162	podpis [signature]

Poznań, dnia 18 lipca 2014 r.

25.07.14

Specjalny Ośrodek Szkolno -
Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
im. Synów Pułku
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu informuje, że w trakcie czynności kontrolno - rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeprowadzonych w dniu 13.06.2014 r. na terenie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskich, zlokalizowanego przy Placu Przemysława 9 w Owińskich, stwierdzono nieprawidłowości naruszające aktualnie obowiązujące przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegające na:

1. Braku zapewnienia wymaganej szerokości, nieblokowanych skrzydeł ewakuacyjnych drzwi dwuskrzydłowych, prowadzących na zewnątrz budynku, posiadających szerokość ok. 0,8 m, wobec wymaganej szerokości co najmniej 0,9 m.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380) w nawiązaniu § 240 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 ze zm.).

2. Nieprawidłowym kierunku otwierania drzwi ewakuacyjnych (do wewnątrz) prowadzących z pomieszczenia stołówki oraz pozostałych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się (drzwi powinny otwierać się na zewnątrz).

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380) w nawiązaniu § 239 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 ze zm.).

3. Niezapewnieniu spełnienia wymagań ewakuacji ludzi z pomieszczenia, w którym jednocześnie może przebywać powyżej 30 osób, w związku z występowaniem 2 wyjść z pomieszczenia w odległości 0,6 m, wobec wymaganych co najmniej 5 m.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380) w nawiązaniu § 238 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 ze zm.).

4. Braku wydzielenia pomieszczeń piwnicy od pozostałej części budynku drzwiami o wymaganej klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30.

Podstawa prawna: § 250 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

5. Braku zabezpieczenia przepustów instalacyjnych w ścianach i stropach pomiędzy pomieszczeniem kotłowni, a pozostałą częścią budynku do wymaganej klasy odporności ogniowej, co najmniej EI 60.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380) w nawiązaniu § 234 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 ze zm.).

6. Zawężeniu szerokości spoczników i biegów ewakuacyjnej klatki schodowej zlokalizowanej w obrębie internatu żeńskiego do 1,1 m, wobec wymaganej szerokości biegu 1,4 oraz spocznika 1,5 m.

Podstawa prawna: § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

7. Występowaniu w obrębie spocznika pomiędzy I a II piętrem, ewakuacyjnej klatki schodowej, znajdującej się w części budynku przeznaczonej na internat żeński lokalnego obniżenia do wysokości ok. 1,8 m.

Podstawa prawna: § 242 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 ze zm.).

8. Występowaniu w obiekcie ewakuacyjnych klatek schodowych wykonanych z elementów palnych (klatki schodowe drewniane).

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380) w nawiązaniu § 249 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 ze zm.).

9. Braku dokumentacji potwierdzającej wymaganą klasę odporności ogniowej drewnianej konstrukcji oraz przekrycia dachu budynku, a także klasę odporności ogniowej i cechę nierozprzestrzeniania ognia dla drewnianych stropów występujących w budynku, wynikających z klasyfikacji pożarowej budynku, określonej jako klasa B odporności pożarowej.

Podstawa prawna: art. 23 ust. 10 pkt. 3 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.) § 216 ust. 1 oraz 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

10. Wyposażeniu części budynku, w obrębie internatu żeńskiego, w hydranty 25 z węzłem płasko składanym wobec wymaganych przepisami hydrantów z węzłem półsztynnym.

Podstawa prawna: art. 4, ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 2a, § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

11. Braku zamknięcia wyjść z klatek schodowych na poddasze za pomocą drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 15.

Podstawa prawna: § 251 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

Stwierdzone nieprawidłowości mogą wpłynąć negatywnie na stan zabezpieczenia przeciwpożarowego przedmiotowego obiektu.

Zastosowanie wymaganych przepisami drzwi przeciwpożarowych oraz zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez elementy, dla których wymagana jest odporność ogniowa, do wymaganej klasy odporności ogniowej tych elementów, ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się ewentualnego pożaru.

Niezachowanie zgodnego z kierunkiem ewakuacji sposobu otwierania drzwi, a także zawężenie ich szerokości oraz szerokości dróg ewakuacyjnych, może w znacznym stopniu utrudniać prowadzenie ewakuacji ludzi przebywających w pomieszczeniach oraz budynku i stanowi niezgodność z przytoczonymi przepisami.

Obiekt, zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZLII (obiekt przeznaczony przede wszystkim dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się), wymaga spełnienia szeregu wymagań techniczno-budowlanych bezpieczeństwa pożarowego. Dotyczy to wymagań w zakresie klasy odporności pożarowej budynku i odporności ogniowej poszczególnych jego elementów, stosownie do przytoczonych przepisów oraz zastosowanych wymagań dotyczących ewakuacji.

W przypadku braku możliwości spełnienia wymagań techniczno – budowlanych w sposób odpowiadający cyt. przepisom, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), istnieje możliwość zastosowania rozwiązań zamiennych stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo – rozwojowej, albo rzeczoznawcy budowlanego oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP, a w przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub obszarów objętych ochroną konserwatorską, ww. ekspertyza podlega również uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

W świetle obowiązujących przepisów obiekt powinien zostać wyposażony w hydranty wewnętrzne 25 z węzłem półsztywnym, jednak aktualnie obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość dostosowania instalacji hydrantowej w przypadku modernizacji instalacji, a także przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektu.

W związku z powyższym tut. komenda oczekuje podjęcia działań zmierzających do uregulowania powyższych kwestii i powiadomienia w terminie do dnia 30.06.2015 r. o sposobie załatwienia sprawy.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

✓ Do wiadomości:
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Poznaniu
Z up. Zastępcy Komendanta
ml. hrzg. mgr inż. Wojciech Mazur