

KARTA REJESTRACYJNA TERENU ZAGROŻONEGO RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI
wg załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r.
(Dz. U. Nr 121, poz. 840)

1. Numer ewidencyjny:

Numer roboczy terenu zagrożonego
ruchami masowymi ziemi

30	-	21	-	115	-	T1
	-		-		-	

2. Główne kryteria wyznaczenia terenu:

<p>1. Geomorfologiczne:</p> <p>Podstawa wydzielenia: nachylenie, wysokość i ekspozycja zboczy/stoków oraz spływ wód powierzchniowych. Uzasadnienie: Wysokie zbocza 6,0 - 11,5 m o różnicowanym nachyleniu w części środkowej stoków średnio 20° - 30°, a miejscami nawet 45° - 50°. Często na zboczu dużo małych ostrych skarp o wysokości ok. 1,0 - 1,5 m. W czasie wizji terenowej zaobserwowano na południowym i zachodnim zboczu 3 sekwencje obrywów - dwie starsze zarośnięte już drzewami i trawami oraz jedna świeża w części górnej stoków, gdzie nachylenie zboczy osiąga nawet do 90°.</p>	<p>2. Geologiczne:</p> <p>Podstawa wydzielenia: obecność skał spoiстых i sypkich w obrębie zboczy/stoków. Uzasadnienie: W strefie przypowierzchniowej występują gliny zwałowe a bezpośrednio pod nimi osady piaszczysto-żwirowe z wkładkami gruntów spoiстых.</p>
<p>3. Hydrogeologiczne i hydrologiczne:</p> <p>Podstawa wydzielenia: obecność źródeł, wysięków oraz wód powierzchniowych. Uzasadnienie: U podstawy zboczy występuje obniżenie wypełnione wodą (staw). W czasie wizji terenowej zaobserwowano również wysięki wody a nad nimi zaczątki jarów rozmytych przez wody opadowe.</p>	<p>4. Antropogeniczne:</p> <p>Podstawa wydzielenia: podcięcie (zestromienie) zboczy. Uzasadnienie: Wyrobisko po zwirowni, strome i urwiste zbocza w większości zarośnięte drzewami i krzewami. Na szczycie zbocza znajdują się pola uprawne - za blisko krawędzi skarpy prowadzona jest uprawa rolna, która oprócz spływu wód opadowych jest przyczyną tworzenia się obrywów w części górnej zboczy.</p>

3. Wskazania dotyczące obserwacji:

TAK	NIE X	Uzasadnienie:
-----	----------	---------------

4. Wypełniający kartę (imię i nazwisko):	5. Kategoria i numer uprawnień geologicznych:	6. Instytucja:	7. Data wypełnienia:
Stanisław Dąbrowski Piotr Filipiak	VIII-0125 X-0202	Hydroconsult Sp. z o.o. 60-161 Poznań ul. Smardzewska 15	29-11-2012

Lokalizacja terenu zagrożonego nr 30-21-115-T1
skala 1 : 10 000
(fragment mapy N-33-130-B-d-2)

