

KARTA REJESTRACYJNA TERENU ZAGROŻONEGO RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI
wg załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r.
(Dz. U. Nr 121, poz. 840)

1. Numer ewidencyjny:

Numer roboczy terenu zagrożonego ruchami masowymi ziemi

30	-	21	-	125	-	T19
	-		-		-	

2. Główne kryteria wyznaczenia terenu:

<p>1. Geomorfologiczne:</p> <p>Podstawa wydzielenia: nachylenie, wysokość i ekspozycja zboczy/stoków oraz spływ wód powierzchniowych.</p> <p>Uzasadnienie: Strome zbocza o wysokości 6,0 - 8,0m i nachyleniu 20° - 45°. Spływy wód opadowych powodują lokalne spływy i zsuwy mas gruntu po skarpach i po utwardzonym terenie między budynkami gospodarstwa.</p>	<p>2. Geologiczne:</p> <p>Podstawa wydzielenia: obecność skał spoiстых i sypkich w obrębie zboczy/stoków.</p> <p>Uzasadnienie: W podłożu występują wg SMGP piaski, żwiry i gliny zwałowe moren czołowych. W czasie wizji terenowej stwierdzono występowanie glin z przewartwieniami piasków or</p>
<p>3. Hydrogeologiczne i hydrologiczne:</p> <p>Podstawa wydzielenia: działalność wód opadowych.</p> <p>Uzasadnienie: Za budynkami gospodarczymi i stajnią występują grunty plastyczne i uwodnione.</p>	<p>4. Antropogeniczne:</p> <p>Podstawa wydzielenia: rozcięcie zboczy/stoków i ograniczenie swobodnego odpływu wód po powierzchni zboczy/stoków.</p> <p>Uzasadnienie: Rozcięcie antropogeniczne części górnej zbocza w czasie wykonywania gazociągu - rozluźnienie mas gruntu. U podnóża stoku znajdujące się budynki utrudniają odpływ wód przypowierzchniowych.</p>

3. Wskazania dotyczące obserwacji:

TAK X	NIE	Uzasadnienie: Rozcięcie antropogeniczne części górnej zbocza w czasie wykonywania gazociągu spowodowało rozluźnienie mas gruntu na skłonie zbocza. Należy odpowiednio zabezpieczyć zbocze przed dalszymi spływami mas gruntu. W momencie ewentualnej rozbudowy należy uwzględnić obliczenia stateczności zboczy.
----------	-----	---

4. Wypełniający kartę (imię i nazwisko):	5. Kategoria i numer uprawnień geologicznych:	6. Instytucja:	7. Data wypełnienia:
Stanisław Dąbrowski Piotr Filipiak	VIII-0125 X-0202	Hydroconsult Sp. z o.o. 60-161 Poznań ul. Smardzewska 15	05-12-2012

Lokalizacja terenu zagrożonego nr 30-21-125-T19
skala 1 : 10 000
(fragment mapy N-33-131-D-a-1
N-33-131-C-b-2)

